

Ocena stanu technicznego

1. Instrument	Fortepian
2. Marka	Bluthner
3. Model	270 cm
4. Nr. Fab.	131985
5. Nr. Ew.	A.M 8-805/18
6. Rama	Pełna
7. Ilość klawiszy	88

Opis instrumentu:

- obudowa –liczne ubytki, zmatowienia powłoki zewnętrznej,
- akustyka- pęknięcia płyty rezonansowej, kołki stroikowe osłabione
- mechanizm- konieczność przeprowadzenia prac z zakresu obsługi bieżącej lub naprawy głównej

Uwagi:

- w obecnym stanie instrument nie nadaje się do użytku w procesie dydaktycznym
- instrument nie spełnia walorów użytkowych, kwalifikuje się do naprawy głównej lub remontu kapitalnego, koszt remontu przewyższa wartość instrumentu.

Ocena stanu technicznego

1. Instrument	Fortepian
2. Marka	Petrof
3. Model	275 cm
4. Nr. Fab.	59902
5. Nr. Ew.	-----
6. Rama	Pełna
7. Ilość klawiszy	88

Opis instrumentu:

- obudowa – instrument politurowany, liczne ubytki, zmatowienia powłoki zewnętrznej, akustyka- pęknięcia płyty rezonansowej, pęknięcia strojnicy, kołki stroikowe osłabione
- mechanizm- konieczność przeprowadzenia prac z zakresu obsługi bieżącej lub naprawy głównej

Uwagi:

- w obecnym stanie instrument nie nadaje się do użytku w procesie dydaktycznym
- instrument nie spełnia walorów użytkowych, kwalifikuje się do naprawy głównej lub remontu kapitalnego, koszt remontu przewyższa wartość instrumentu.

Ocena stanu technicznego

1. Instrument	Pianino
2. Marka	Hoffberg
3. Model	M-110
4. Nr. Fab.	-----
5. Nr. Ew.	A.M T-4-1-5/26
6. Rama	Pełna
7. Ilość klawiszy	88

Opis instrumentu:

- obudowa – liczne otarcia, zarysowania , zmatowienia powłoki zewnętrznej, braki obudowy, odklejony spód instrumentu

akustyka- pęknięcia płyty rezonansowej, odklejenia żeber, osłabiona strojnica

- mechanizm- zużycia młotków, filców, braki dźwigni, luzy boczne dźwigni i klawiatury ,

Uwagi:

- w obecnym stanie instrument nie nadaje się do użytku w procesie dydaktycznym

- instrument nie spełnia walorów użytkowych,

- koszt remontu przewyższa wartość instrumentu.



Ocena stanu technicznego

1. Instrument	Fortepian
2. Marka	Forster
3. Model	180 cm
4. Nr. Fab.	40845
5. Nr. Ew.	Am-8-805/321
6. Rama	Pełna
7. Ilość klawiszy	88

Opis instrumentu:

- obudowa – instrument politurowany, zniszczona, liczne otarcia, obicia obudowy, zarysowania powłoki, ubytki drewna
- akustyka- pęknięcia płyty rezonansowej, pęknięcia nakładki na progu wiolinowym, pęknięcia strojnicy.
- mechanizm- braki w pokryciu klawiatury, luzy boczne figur mechanizmu, wszelkie elementy eksploatacyjne mechanizmu do wymiany.

Uwagi:

- w obecnym stanie instrument nie nadaje się do użytku w procesie dydaktycznym
- instrument nie spełnia podstawowych walorów użytkowych, kwalifikuje się do kapitalnego remontu, koszt remontu przewyższa wartość instrumentu.

