

Ocena stanu technicznego

| | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pracownik | |
| 2. Sala | (magazyn) |
| 3. Instrument | Fortepian |
| 4. Marka | Balthur |
| 5. Model | 155 cm |
| 6. Nr. Fab. | 50558 |
| 7. Nr. Ew. | A.M 8-805/170 |
| 8. Rama | Pełna |
| 9. Ilość klawiszy | 88 |

Opis instrumentu:

- obudowa – instrument lakierowany, czarny połysk, miejscowe otarcia obudowy, zmatowienia powłoki
- akustyka- pęknięcia nakładki progu wiolinowego i mostka basowego, widoczna rysa na płycie rezonansowej, osłabiona strojnica, osłabiona stabilizacja stroju instrumentu.
- mechanizm- luzy boczne figur mechanizmu oraz klawiatury, elementy mechanizmu znacząco wyeksploatowane

Uwagi:

- w obecnym stanie instrument przeznaczony do sprzedaży w obecnym stanie nie nadaje się do użytku w procesie dydaktycznym , kwalifikuje się do kapitalnego remontu



