

Ocena stanu technicznego

1. Pracownik	
2. Sala	(magazyn)
3. Instrument	Fortepian
4. Marka	Forster
5. Model	180 cm
6. Nr. Fab.	40845
7. Nr. Ew.	Am-8-805/321
8. Rama	Pełna
9. Ilość klawiszy	88

Opis instrumentu:

- obudowa – instrument politurowany, zniszczona, liczne otarcia, obicia obudowy, zarysowania powłoki, ubytki drewna. Brak śrub mocujących lirę.
- akustyka- pęknięcia płyty rezonansowej, pęknięcia nakładki na progu wiolinowym, pęknięcia strojnicy.
- mechanizm- braki w pokryciu klawiatury, luzy boczne figur mechanizmu, wszelkie elementy eksploatacyjne mechanizmu do wymiany.

Uwagi:

- w obecnym stanie instrument nie nadaje się do użytku w procesie dydaktycznym
- instrument nie spełnia podstawowych walorów użytkowych, kwalifikuje się do kapitalnego remontu.

